

- Зеркальный аналоговый индикатор.
- Надежность и высокое быстродействие.
- Измерение широкого спектра электрических параметров.
- Комбинированная защита от перегрузки и перенапряжения.

Мультиметр YX360TRN

Код по каталогу 61/10/220



Инструкция по эксплуатации

1. Назначение.

Компактный, износостойкий мультиметр со стрелочной индикацией предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, проверки диодов, транзисторов. Устройство имеет встроенную защиту от перегрузки и перенапряжения. Предназначен для применения в полевых условиях, лабораториях, мастерских и домашнем хозяйстве.

2. Описание.

- 20 позиционный переключатель режимов работы и пределов.
- Высокая чувствительность - 100мкВ.
- Все пределы защищены от перегрузок.
- Измерение сопротивления от 0,1 Ом до 20 МОм.
- Проверка диодов.
- Измерение h_{FE} транзисторов при I_b=10 мкА.

Точность - \pm (деление шкалы).

Точность гарантирована в течении 1 года при $23 \pm 5^\circ\text{C}$ и относительной влажности менее 75%.

Внимание! В режиме измерения сопротивления напряжение в измеряемой цепи может достигать 12 В.

3. Общие характеристики.

Метод индикации	Стрелочный индикатор с зеркальной шкалой
Температура гарантированной точности	$23^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
Интервал температур	Работа: $0^\circ\text{C} \dots +40^\circ\text{C}$ Хранение: $-10^\circ\text{C} \dots +50^\circ\text{C}$
Размер	148x100x35 мм
Вес	280г
Принадлежности	Инструкция, щупы, коробка

4. Постоянное напряжение.

Пределы: 0.1-0.5-2.5- 10-250-1000 В

Точность: $\pm 3\%$ от полной шкалы

Входной импеданс: 20Ком/В

Расширение: до 25KV (с высоковольтным пробником)

5. Переменное напряжение.

Пределы: 10-50-250-1000 В.

30Гц~50Гц ±1дБ.

50Гц~20КГц ±3% при напр.<50В.

Точность: ±4% от полной шкалы.

Входной импеданс: 9Ком/В.

Логарифмическая шкала: от -10 ~22 дБ ~ +62дБ, 0 дБ =0,775В.

Нагрузочное сопротивление 600Ом.

Отдельная клемма подключения измерительного провода через конденсатор.

6. Постоянный ток.

Пределы: 50мкА (на пределе 0.1 DCV) - 2.5mA-25mA-0.25A-10A.

Точность: ±3% от полной шкалы.

Падение напряжения: 250мВ (100мВ для предела 50мкА).

7. Сопротивление.

Пределы:

x1-от 0.2 Ом до 2 кОм, середина шкалы - 20 Ом,

x10-от 2 Ом до 20 кОм, середина шкалы - 200 Ом,

x100-от 20 Ом до 20 кОм, середина шкалы - 2 кОм,

x1к-от 200 Ом до 2 МОм, середина шкалы - 20 кОм,

x10к- 2 кОм до 20 МОм, середина шкалы - 200 кОм,

Точность: ±3% от полной шкалы.

8. Ток утечки транзистора.

Предел измерения x 10 (15 мА) для маломощных транзисторов, или x 1 (150 мА) для мощных транзисторов.

I_{CEO} 150 мкА-1.5 мА-15 мА-150 мА.

Точность: ±5% от полной шкалы.

9. Усиление транзистора.

h_{FE} 0-1000 с внешним резистором на диапазоне x 10.

Точность: ±3% от полной шкалы.

10. Проверка диодов.

Предел измерения x 1к для тока до 150 мкА, x 100 для тока до 1.5 мА, x 10 для тока до 15 мА, x 1 для тока до 150 мА.

Показания прямого или обратного тока на шкале LI.

Значение падения напряжения на шкале LV.

11. Комплектность.

Наименование	Количество
Мультиметр цифровой серии YX360TRn	1 шт.
Измерительные щупы	2 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

12. Правила транспортировки и хранения.

Допускается транспортировка изделия в любом положении любым видом транспорта.

Хранить в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре воздуха от 0°C до +40°C при влажности воздуха до 80%.

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

Гарантийный срок 6 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия.

13. Свидетельство о приемке.

Изделие № _____

признано годным для эксплуатации.

Сертификат соответствия № _____

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Я покупатель/представитель фирмы _____

С условиями эксплуатации ознакомлен _____



Изготовитель (импортер):
«ТЕК Техник» унд Энтвайнклунг
Адрес: Зюдштрассе, 14, Базель, Швейцария
Сделано в КНР